



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
«ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

**ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ**

344029 Россия, Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25
e-mail: ano17rec@mail.ru
сайт: rec-dostupnayasreda.ru
раб.: +7(863) 252-44-15
моб.: +7-958-574-90-40
ИНН 6166105320
КПП 616601001
ОГРН 1176100001120
Р/с 40703810508400000027 в ПАО КБ «Центр-Инвест»
отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону
БИК 046015762
К/с 30101810100000000762

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры

МБУ ДО «СШ № 13»
г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

Ростов-на-Дону
2024

Утверждаю:

Директор МБУ ДО «СШ № 13»

Смирнов Ю. В.



Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № - 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Футбольное поле с искусственным покрытием
- 1.2 Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание - этажей; - кв.м.
 - часть здания на - этаже; - кв.м.
 - площадь прилегающего земельного участка 7740 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания - г., последнего капитального ремонта - г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых работ:
 - текущего ремонта - г.,
 - капитального ремонта - г.
- 1.6 Название организации (учреждения):
МБУ ДО «СШ № 13», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону»
- 1.7 Юридический адрес организации:
344020, г. Ростов-на-Дону, ул. 26 Июня, д. 103а/15
- 1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация:
Управление по физической культуре и спорту г. Ростова-на-Дону
- 1.12 Адрес вышестоящей организации:
344082, г. Ростов-на-Дону, Братский 5/6

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам дополнительного образования детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -

- 2.6 Плановая мощность: 100
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусом до ближайших остановок: «Аэропорт»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- частично адаптирован
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
- расстояние от объекта до остановки транспорта 600 м.
- время движения пешком 8 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- перекрестки: нерегулируемые
- информация на пути следования к объекту: нет
- перепады высоты на пути: есть
- их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
все категории инвалидов и МГН	А
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	А
с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
с нарушением зрения	А
с нарушением слуха	А
с нарушением умственного развития	А

Выбирается один из вариантов:

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована;

- 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДЧ-И (К,С) ДП-И (О,Г,У)
2. Вход (входы) в здание	-
3. Путь (пути) движения внутри здания	-
4. Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И (С) ДП-И (К,О,Г,У)
5. Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)
6. Система информации и связи (во всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ДП-И (О,Г,У)
7. Пути движения к объекту (от остановки)	ДУ (К,С) ДП-И (О,Г,У)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

- 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам обследования объект можно признать доступным частично для инвалидов-посетителей (зрителей) с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих в передвижении кресло-коляску, доступным полностью для инвалидов-посетителей (зрителей) с нарушением слуха, с нарушением умственного развития. Рекомендуется провести обучение персонала, назначить ответственных за оказание ситуационной помощи. Оказывать помощь и сопровождение со стороны персонала.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	Установка технических средств адаптации, ремонтные работы, организационные решения
2. Вход (входы) в здание	-
3. Путь (пути) движения внутри здания	-
4. Зона целевого назначения объекта	Установка средств информации, организационные решения
5. Санитарно-гигиенические помещения	Установка технических средств, ремонтные работы
6. Система информации и связи (во всех зонах)	Установка средств информации
7. Пути движения от остановки к объекту	Организационные решения
8. Все зоны и участки	Установка технических средств адаптации, ремонтные работы, организационные решения

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); строительство; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, организационные решения

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2030 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2019-2030 годы», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639.

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации: ДП-В

5. Особые отметки

5.1 Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте): № анкеты 1 от 16.02.2024

Акта обследования объекта: № акта 1 от 28.03.2024

Утверждаю:

Директор МБУ ДО «СШ № 13»

Смирнов Ю. В.

16.02.2024

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси № - 1

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Футбольное поле с искусственным покрытием

1.2 Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - этажей; - кв.м.

- часть здания на - этаже; - кв.м.

- площадь прилегающего земельного участка 7740 кв.м.

1.4 Год постройки здания - г., последнего капитального ремонта - г.

1.5 Дата предстоящих плановых работ:

- текущего ремонта - г.,

- капитального ремонта - г.

1.6 Название организации (учреждения):

МБУ ДО «СШ № 13», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону»

1.7 Юридический адрес организации:

344020, г. Ростов-на-Дону, ул. 26 Июня, д. 103а/15

1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9 Форма собственности: государственная

1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11 Вышестоящая организация:

Управление по физической культуре и спорту г. Ростова-на-Дону

1.12 Адрес вышестоящей организации:

344082, г. Ростов-на-Дону, Братский 5/6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам дополнительного образования детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -

- 2.6 Плановая мощность: 100
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусом до ближайших остановок: «Аэропорт»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- частично адаптирован
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
- расстояние от объекта до остановки транспорта 600 м.
- время движения пешком 8 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- перекрестки: нерегулируемые
- информация на пути следования к объекту: нет
- перепады высоты на пути: есть
- их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет
- 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
все категории инвалидов и МГН	А
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	А
с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
с нарушением зрения	А
с нарушением слуха	А
с нарушением умственного развития	А

Выбирается один из вариантов:

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована;

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

- 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	Установка технических средств адаптации, ремонтные работы, организационные решения
2. Вход (входы) в здание	-
3. Путь (пути) движения внутри здания	-
4. Зона целевого назначения объекта	Установка средств информации, организационные решения
5. Санитарно-гигиенические помещения	Установка технических средств, ремонтные работы

6. Система информации и связи (во всех зонах)	Установка средств информации
7. Пути движения от остановки к объекту	Организационные решения
8. Все зоны и участки	Установка технических средств адаптации, ремонтные работы, организационные решения

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); строительство; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, организационные решения

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСН № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Назначение (для) объекта: Футбольное поле с искусственным покрытием

1.2. Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, д. 13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, этаж: - на м.
- часть здания на - этаже, - кв.м.
- площадь прилегающего земельного участка 1340 кв.м.

1.4. Год постройки здания - г., последнего капитального ремонта - г.

1.5. Дата проведения плановых работ:

- текущего ремонта - г.
- капитального ремонта - г.

1.6. Название организации (учреждения):

МБУ ДО «СПН № 13», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 13 г. Ростов-на-Дону»

1.7. Юридический адрес организации:

344020, г. Ростов-на-Дону, ул. 26 Июня, д. 103к/13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Достоинством информации:

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобусом до ближайших остановок «Аэропорт»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- частично адаптирован

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

- расстояние от объекта до остановки транспорта 50 м
- время движения пешком 5 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- перекрестки, нерегулируемые
- информация на пути следования к объекту: нет
- перепады высоты на пути: есть
- их обустройство для инвалидов: не предусмотрено

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

Утверждаю:

Директор МБУ ДО «СШ № 13»

Смирнов Ю. В.

28.03.2024

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № - 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Футбольное поле с искусственным покрытием
- 1.2 Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание - этажей; - кв.м.
 - часть здания на - этаже; - кв.м.
 - площадь прилегающего земельного участка 7740 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания - г., последнего капитального ремонта - г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых работ:
 - текущего ремонта - г.,
 - капитального ремонта - г.
- 1.6 Название организации (учреждения):
МБУ ДО «СШ № 13», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону»
- 1.7 Юридический адрес организации:
344020, г. Ростов-на-Дону, ул. 26 Июня, д. 103а/15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: -

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусом до ближайших остановок: «Аэропорт»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
 - частично адаптирован
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - расстояние от объекта до остановки транспорта 600 м.
 - время движения пешком 8 мин.
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 - перекрестки: нерегулируемые
 - информация на пути следования к объекту: нет
 - перепады высоты на пути: есть
 - их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
все категории инвалидов и МГН	А
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	А
с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
с нарушением зрения	А
с нарушением слуха	А
с нарушением умственного развития	А

Выбирается один из вариантов:

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована;

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
		№ на плане	№ фото
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДЧ-И (К,С) ДП-И (О,Г,У)	-	1-8
2. Вход (входы) в здание	-	-	-
3. Путь (пути) движения внутри здания	-	-	-
4. Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И (С) ДП-И (К,О,Г,У)	-	9-13
5. Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)	-	14-17
6. Система информации и связи (во всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ДП-И (О,Г,У)	-	18-23
7. Пути движения к объекту (от остановки)	ДУ (К,С) ДП-И (О,Г,У)	-	24-25

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам обследования объект можно признать доступным частично для инвалидов-посетителей (зрителей) с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих в передвижении кресло-коляску, доступным полностью для инвалидов-посетителей (зрителей) с нарушением слуха, с нарушением умственного развития. Рекомендуются провести обучение персонала, назначить ответственных за оказание ситуационной помощи. Оказывать помощь и сопровождение со стороны персонала.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	Установка технических средств адаптации, ремонтные работы, организационные решения

2. Вход (входы) в здание	-
3. Путь (пути) движения внутри здания	-
4. Зона целевого назначения объекта	Установка средств информации, организационные решения
5. Санитарно-гигиенические помещения	Установка технических средств, ремонтные работы
6. Система информации и связи (во всех зонах)	Установка средств информации
7. Пути движения от остановки к объекту	Организационные решения
8. Все зоны и участки	Установка технических средств адаптации, ремонтные работы, организационные решения

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); строительство; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, организационные решения

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2030 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2019-2030 годы», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639.

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации: ДП-В

5. Особые отметки

5.1 Приложения:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территория, прилегающая к объекту | на 6 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения | на 5 л. |
| 6. Системы информации и связи на объекте | на 5 л. |
| 7. Остановочный пункт | на 4 л. |

Руководитель АНО РЭЦ «Жизнь без границ»


Мицих О. Л.



Члены рабочей группы:

Эксперт по доступной среде

Скилиоти Е. С.


(подпись)

Эксперт по доступной среде


Хамзатов С. Х.


(подпись)


в том числе:

Председатель ПРООИ-ОРООО ВОИ

Прокопьев Л. В.



Представитель организации на объекте


(Должность, ФИО)



Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию

МБУ ДО «СП № 13»

г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28


Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
1.1 Вход на территорию (участок)		есть		-
	Калитка неконтрастна по отношению к прилегающей поверхности	С	Контрастно выделить входную калитку для обеспечения информационной доступности для инвалидов с нарушением зрения п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключа-тели, средства визуальной информации и т.п.).	Установка технических средств адаптации, ремонтные работы

фото 1






фото 4

1.2 Путь (пути) движения на территории

есть

-



фото 5 от раздевалок и санузла ко входу

 фото 6 от раздевалок и санузла ко входу	Спортивные сооружения. Спортивные сооружения и парковка		Спортивные сооружения. Спортивные сооружения и парковка	Спортивные сооружения. Спортивные сооружения и парковка
 фото 7 от раздевалок и санузла ко входу	Спортивные сооружения. Спортивные сооружения и парковка		Спортивные сооружения. Спортивные сооружения и парковка	Спортивные сооружения. Спортивные сооружения и парковка
1.3 Лестница (наружная)	нет	нет	нет	нет

1.4 Пандус (наружный)		нет	-	-	-	
1.5 Автостоянка и парковка		нет	-	-	-	
	Городская территория. Отсутствует организованная парковка	К,С,О,Г,У	Обратиться в уполномоченные органы с вопросом организации парковочного места для инвалидов на прилегающей дороге согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 На всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации следует выделять не менее 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, включая число специализированных машино-мест для транспортных средств (с габаритами по 5.2.4) инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках			Организационные решения
Общие требования к зоне		-				

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,С) ДП-И (О,Г,У)	-	1-8	Установка технических средств адаптации, ремонтные работы, организационные решения

Комментарий к заключению: -

Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

МБУ ДО «СП № 13»

г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	
2.1 Лестница (наружная)				
-	-	нет		-
		-	-	-
2.2 Пандус (наружный)				
		нет		-
-	-	-	-	-
2.3 Входная площадка (перед дверью)				
		нет		-
-	-	-	-	-
2.4 Дверь входная				
		нет		-
-	-	-	-	-
2.5 Тамбур				
		нет		-
-	-	-	-	-
Общие требования к зоне				
		-		-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	-	-	-	-

Комментарий к заключению: -

г. Ростов-на-Дону, ул. Зелёная, № 28

Наименование функционально-структурной единицы	Наименование	№ на плане	№ фото
фото	вход в здание	нет	нет
3.1 Коридор (внутренний)	вход в здание	нет	нет
3.2 Лестница (внутренняя)	вход в здание	нет	нет
3.3 Лестница (внутренняя)	вход в здание	нет	нет
3.4 Лестница (внутренняя)	вход в здание	нет	нет
3.5 Лестница	вход в здание	нет	нет
3.6 Лестница, в том числе лестница безопасности	вход в здание	нет	нет
3.7 Лестница, в том числе лестница безопасности	вход в здание	нет	нет

Результаты обследования

3. Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации

МБУ ДО «СП № 13»

г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)		нет		
-	-	-	-	-
3.2 Лестница (внутри здания)		нет		
-	-	-	-	-
3.3 Пандус (внутри здания)		нет		
-	-	-	-	-
3.4 Лифт пассажирский или подъемник		нет		
-	-	-	-	-
3.5 Дверь		нет		
-	-	-	-	-
3.6 Пути эвакуации, в том числе зоны безопасности		нет		
-	-	-	-	-
Общие требования к зоне		-		

Заклучение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации	-	-	-	-


Комментарий к заключению: -

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБУ ДО «СП № 13»

г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
4.1 Кабинетная форма обслуживания		есть		-
 фото 9 кабинет	Тактильно-информационная табличка расположена на двери	С	Установить тактильно-информационную табличку на высоте 1,2 – 1,6 м со стороны дверной ручки согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 Информационные тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;	Установка средств информации

	Дверная ручка неконтрастна по отношению к полотну двери	С	Обеспечить контрастность дверной ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - стена, ручка)	Установка средств информации
 фото 10 медпункт	Тактильно-информационная табличка расположена на двери	С	Установить тактильно-информационную табличку на высоте 1,2 – 1,6 м со стороны дверной ручки согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 Информационные тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;	Установка средств информации
	Дверная ручка неконтрастна по отношению к полотну двери	С	Обеспечить контрастность дверной ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - стена, ручка)	Установка средств информации

[illegible]




фото 12



фото 13

					Организационные решения
			К	Рекомендации по размещению мест для зрителей: п. 8.1.6 СП 59.13330.2020 Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадь должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9 x 1,4 м и соседнее место для сопровождающего лица. п. 6.4.5 СП 332.1325800.2017 На спортивных сооружениях, не использующих при проведении массовых мероприятий всю площадь спортивной зоны, допускается размещение мест для зрителей непосредственно на свободной части спортивной зоны.	
4.3 Прилавочная форма обслуживания				нет	
-	-	-	-	-	-

4.4 Помещения временного пребывания			нет		-
-	-	-	-	-	
4.5 Кабина индивидуального обслуживания			нет		-
-	-	-	-	-	
Общие требования к зоне			-		-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С) ДП-И (К, О, Г, У)	-	9-13	Установка средств информации, организационные решения

Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

МБУ ДО «СП № 13»

г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
5.1 Туалетная комната				
	Верхний и нижний поручни пандуса расположены в разных вертикальных плоскостях	есть	Устройство верхнего и нижнего поручней пандуса в одной вертикальной плоскости согласно требованиям п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохоей части пандуса (краем бортика).	Ремонтные работы
	Расстояние между поручнем и примыкающей стеной менее 60 мм	К	Установить поручень со стороны таким образом, чтобы обеспечить расстояние между поручнем и примыкающей	Ремонтные работы

 фото 15		С	стенной не менее 60 мм согласно требованиям ГОСТ Р 51261 п. 5.1.8 Крепление поручня должно обеспечивать состояние между ним и ближайшим элементом оборудования или стеной не менее 45 мм для поручней в помещении, не менее 60 мм для поручней вне помещений (см. рисунок 4, А). Обеспечить контрастность дверной ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - стена, ручка)	Установка средств информации
	Ненормативная высота порога дверного проема (0,08 м)	К,С,О	Обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,014 м согласно требованиям п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом-интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. Рекомендуется использовать перекатной пандус.	Ремонтные работы

	Отсутствует знак доступности для инвалидов	К	После проведения работ по адаптации санузла и приведению его к нормативным требованиям установить знак доступности для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску согласно п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 Знаком доступности для МГН должны обозначаться: - доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках; Знак должен соответствовать требованиям ГОСТ 52131 приложение Г, табл. Г.1.1, рисунок Г.4	Установка средств информации
 фото 16	Отсутствует свободное место в кабине сбоку от унитаза, для размещения кресла-коляски, крючков для одежды, костылей	К	При проведении адаптации санузла предусмотреть свободное пространство не менее 0,8 м сбоку от унитаза согласно требованиям п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Ремонтные работы

 фото 17	Ненормативная высота расположения тревожной сигнализации 1,4 м	К,С,О,Г,У	Расположить вызывное устройство на высоте 0,6 - 0,8 м, шнурок красного цвета расположить вблизи пола на уровне 0,2-0,4 м согласно требованиям ГОСТ Р 51671 2020 п. 7.2.3.2	Установка технических средств
5.2 Душевая/ванная комната		нет		-
-	-	-	-	-
5.3 Бытовая комната (гардеробная)		нет		-
-	-	-	-	-
Общие требования к зоне		-		-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)	-	14-17	Установка технических средств, ремонтные работы

Комментарий к заключению: -

Наименование функционально-планировочного элемента	Доступность	Назначение элемента	№ фото
фото	для инвалидов	ручка, кнопки	14-15
6.1 Изучение средств	для инвалидов		
Осуществляется установка устройств для инвалидов для размещения на рабочем месте, для работы с компьютером и для работы с оборудованием для инвалидов (устройства для инвалидов)	для инвалидов	ручка, кнопки	14-15

Результаты обследования

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО «СП № 13»

г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28



Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
6.1 Визуальные средства				
 Фото 18	Отсутствует система навигации и ориентирования для инвалидов и МГН на территории	есть К,О,Г,У	Рекомендуется установить указателя направления движения для инвалидов к раздевальным, медпункту, санузлу, трибуне. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия) СП 59.13330.2020 п. 5.1.3	Установка технических средств информации



фото 19



фото 20

 фото 19	Средства тактильные (система тактильных знаков)	Средства звуковые (акустические)	Средства тактильные (система тактильных знаков)
 фото 20	Средства тактильные (система тактильных знаков)	Средства звуковые (акустические)	Средства тактильные (система тактильных знаков)




Фото 21




фото 22

Отсутствует тактильная схема территории

С

Рекомендуется установить тактильную схему территории с указанием путей движения, раздевалых, медкабинета санузла, трибуны, поста охраны, входа и выхода для инвалидов с нарушением зрения согласно СП 59.13330.2020, ГОСТ 59601, ГОСТ 59602

Установка технических средств информации



фото 23

	фото 23	Затоплен	Число двиг	Примечание	Результаты по анализу пункту 4.1 Акта обследования ОСМ	Исполнитель
Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования) (КСИ)	ДЛЯ (КСИ) ДН-И (ОГУ)	Число двиг	Примечание	Результаты по анализу пункту 4.1 Акта обследования ОСМ	Исполнитель	Установки средств информации
Общие требования к зоне	Число двиг	Примечание	Результаты по анализу пункту 4.1 Акта обследования ОСМ	Исполнитель	Установки средств информации	Установки средств информации

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О) ДП-И (О,Г,У)	-	18-23	Установка средств информации

Комментарий к заключению: -

Результаты обследования


7. Остановочный пункт, пути движения от остановочного пункта к объекту

МБУ ДО «СП № 13»

г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, з/у 28

Остановочный пункт «Аэропорт»

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
7.1 Остановочный комплекс		есть		
 Фото 24	Отсутствует наземный тактильный указатель по краю посадочной площадки	С	Рекомендуется обратиться в уполномоченные органы управления для устройства наземного тактильного указателя по краю посадочной площадки согласно п. 8.4.21 СП 59.13330.2020 По краю посадочной площадки выполняются наземный тактильный указатель по ГОСТ Р 52875	Организационные решения
				-

	Отсутствует спинка у скамьи во внутреннем пространстве павильона	О, С	Рекомендуется обратиться в уполномоченные органы управления для установки скамьи со спинкой во внутреннем пространстве павильона согласно п. 8.4.22 СП 59.13330.2020 Во внутреннем пространстве павильона для МГН рекомендуется предусматривать: - скамью со спинкой и подлокотниками (согласно 6.4.3);	Организационные решения
	Бордюрный камень по краю посадочной платформы не обозначен дорожной меткой	С	п. 8.4.21 СП 59.13330.2020 Поверхность бордюрного камня по краю посадочной площадки обозначают дорожной меткой 2.7 по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 51256.	Организационные решения
	Отсутствует контрастная маркировка на стенах павильона из прозрачных материалов	С	Рекомендуется обратиться в уполномоченные органы управления для маркировки прозрачных стен павильона со стороны проходов части согласно п. 8.4.23 СП 59.13330.2020 На всех стенах павильонов из прозрачных материалов со стороны проходов части пешеходных путей следует наносить предупредительную контрастную маркировку по 6.1.6 СП 59.13330.2020	Организационные решения
7.2 Путь (пути) движения до объекта		есть		-
-	-	-	-	-
7.3 Лестница		нет		-

-	-	-	-	-	-
7.4 Пандус					
-	-	-	нет	-	-
Общие требования к зоне					
-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Остановочный пункт, пути движения от остановочного пункта до объекта	ДУ (К,С) ДП-И (О,Г,У)	-	24-25	Организационные решения

Комментарий к заключению: -

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
7. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
8. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
9. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
10. Свод правил 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»
11. Свод правил 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»
12. ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»
13. ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.»
14. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»
15. ГОСТ Р 52131 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»
16. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
17. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
18. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
19. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭЦ-07-1700009

Настоящее свидетельство выдано
Автономной некоммерческой организации
Региональный экспертный центр содействия в организации доступной
среды для инвалидов и маломобильных групп населения
«Жизнь без границ», ИНН 6166105320
адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25, оф. 16
в том, что

Автономная некоммерческая организация
Региональный экспертный центр содействия
в организации доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения
«Жизнь без границ»

Аккредитовано(-а) в качестве участника
Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»

Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 сентября 2023 г.

Свидетельство действительно до: 27 сентября 2024 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 150-88-97

Директор

Е.А. Бухаров

ЭЦ077



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖК1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-180036

Настоящий сертификат удостоверяет, что

СКИЛИОТИ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 31 мая 2021 г.

Сертификат действителен до: 30 мая 2024 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Председатель ВООИ

Руководитель

Органа по сертификации



М.Б. Терентьев

Е.А. Бухаров



0186



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-03-1700059

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ПРОКОПЬЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всеобщее общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 мая 2023 г.

Сертификат действителен до: 29 мая 2026 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВОИ

Руководитель

Органа по сертификации



М.Б. Терентьев

Е.А. Бухаров



ЭТ534

«АМБ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
СИСТЕМА ДОРОВОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРОВ



Сертификат
№ 12-03-1200029
Эксперта

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ 12-03-1200029

Проставленный сертификат удостоверяет, что

ПРОКОПЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ

сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

по и в соответствии с требованиями

к качеству

«АМБ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»



Листа(ов)

45

списке сшиты и пронумерованы

М.П. Подпись

В.В. Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

4520