

Паспорт доступности

**Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону»
По адресу: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2**

2022 год



Утверждаю

Директор МБУ «СШ №13»

Ю.В. Смирнов

2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СШ №13»)

1.2. Адрес объекта: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Фактическая площадь земельного участка: 14793 м²
- Футбольное поле: 10625 м²
- Спортивная площадка: 882 м²
- Волейбольная площадка асфальтированная: 2618 м²
- ФОК: 1256 м²

1.4. Год постройки объекта 2021 г.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022 – 2025 годы.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СШ №13»)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление

2.4. Форма собственности (муниципальная): муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- 344082 г. Ростов-на-Дону, Братский 5/6, т. +7 (863) 285-06-24

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Физическая культура и спорт

3.2 Виды оказываемых услуг: Спортивная подготовка

3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 500 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы № 3а, 35, 40, 42, 50, 93, 163;

Маршрутное такси № 91, 113.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ «СШ № 13» указан в Приложении 3.

4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

4.1.4 время движения (пешком) 6 мин

4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* – Нет

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - Не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет пандусов, съездов, поручней).

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У) ДЧ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения территории (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У) ДЧ-И(С)
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность на объект:

Вход и зона целевого посещения – с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на кресле-коляске – доступно полностью всем. с нарушениями зрения – временно не доступно.

После адаптации объекта МБУ «СШ № 13» будет полностью доступным для всех категорий инвалидности объектом, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих любой вид инвалидности и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как полностью доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений, их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБУ «СШ № 13» использован вариант «А» - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании. При этом предусматривается устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа мест обслуживания.

Так по варианту «А» обустраиваются все структурно-функциональные зоны: участок (территория, прилегающая к зданию); вход в здание; пути движения внутри здания; зона целевого назначения (оказания услуг); санитарно-гигиенические помещения и средства информации на объекте.

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств,	Нет

	используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	Иные	

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1. Территория, прилегающая к зданию (участку) МБУ ДО «СШ № 13» г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2		
Вход (входы) на территорию		
1	Оборудовать доступными для МГН элементами информации вход на территорию объекта	2024-2025
2	Контрастно выделить входную калитку для обеспечения информационной доступности	2024-2025
3	Рекомендуется установить кнопку вызова помощи на калитке доступной для инвалидов и МГН на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери	2024-2025
Автостоянка и парковка		
4	Обратиться в уполномоченные органы с вопросом организации парковочного места для инвалидов на прилегающей дороге	2024
2. Вход (входы) в здание		
Лестница (наружная)		
5	Обустроить завершающие горизонтальные части поручня минимум на (300 +/- 30) мм	2025-2026
6	Устройство завершения поручня с плавным завершением вниз	2025-2026
7	Устройство предупреждающего тактильно-контрастного наземного указателя (указатель глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов) перед лестницей на расстоянии 300 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	2025-2026

17	Пандус (наружный)	
8	Обустроить плавным понижением в месте изменения высоты поверхности или бордюрным пандусом	2025-2026
9	Провести работы по ремонту покрытия при въезде на пандус	2025-2026
Входная площадка (перед дверью)		
10	При проведении капитального ремонта обустроить горизонтальную площадку размерами 2,2х2,2 м	2025-2026
Дверь (входная)		
11	Устройство контрастной маркировки стеклянного полотна входной двери на высоте 0,9-1 м и 1,3 – 1,4 м	2024-2025
Тамбур		
12	Устройство контрастной маркировки стеклянного полотна двери на высоте 0,9-1 м и 1,3 – 1,4 м	2024-2025
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		
Кабинетная форма обслуживания		
13	Обеспечить контрастность дверной ручки по отношению к дверному полотну	2024-2025
Помещения временного пребывания		
14	Обеспечить контрастность дверной ручки по отношению к дверному полотну	2024-2025
5. Санитарно-гигиенические помещения		
Туалетная комната		
15	Обеспечить контрастность дверной ручки	2024-2025
16	Установить поручень раковины в санузле	2025-2026

17	Установить поручень унитаза	2025-2026
18	Закрепить на стене в доступном месте сбоку от унитаза вызывное устройство на высоте 0,6 - 0,8 м, шнурок красного цвета расположить вблизи пола на уровне 0,2-0,4 м	2024-2025

7.1. Период проведения работ – 2024-2027 годы в рамках исполнения
Государственной программы Доступная среда
(указывается наименование документа: программы, плана)

7.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

7.3. Для принятия решения требуется, не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), -
заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.

7.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности муниципального образования город Ростов-на-Дону –

(наименование сайта, портала)

8. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от «18» 05 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «18» 05 2022 г.
3. Решения Комиссии (рабочей группы) по созданию условий доступности на объекте МБУ ДО «СШ № 13» в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2025 годы от «18» 05 2022 г.
4. План мероприятий для обеспечения доступности объекта для людей с инвалидностью и других МГН от 2024 г.

Директор МБУ «СПШ №13»

Ю.В. Смирнов

2022г.

**АНКЕТА****(информация об объекте социальной инфраструктуры)**№ 1

(Приложение к паспорту доступности МБУ «СПШ №13»)

1. Общие сведения об объекте**1.1. Наименование (вид) объекта:**

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ №13»)

1.2. Адрес объекта: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2.**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- Фактическая площадь земельного участка: 14793 м²
- Футбольное поле: 10625 м²
- Спортивная площадка: 882 м²
- Волейбольная площадка асфальтированная: 2618 м²
- ФОК: 1256 м²

1.4. Год постройки объекта 2021 г.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022 – 2025 годы.**2. Сведения об организации, расположенной на объекте****2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)**

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ №13»)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление**2.4. Форма собственности (муниципальная):** муниципальная**2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная**2.6. Вышестоящая организация (наименование):**

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- 344082 г. Ростов-на-Дону, Братский 5/6, т. +7 (863) 285-06-24

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
Физическая культура и спорт

3.2 Виды оказываемых услуг: Спортивная подготовка

3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 500 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы № 3а, 35, 40, 42, 50, 93, 163;

Маршрутное такси № 91, 113.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ «СШ № 13» указан в Приложении 3.

4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

4.1.4 время движения (пешком) 6 мин

4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – Нет

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - Не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет пандусов, съездов, поручней).

4.2 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2020

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.3. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Не нуждается</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности города Ростова-на-Дону
согласовано**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение №2

Директор МБУ «СПШ №13»

Ю.В. Смирнов

05 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
(к паспорту доступности объекта МБУ «СПШ № 13»)

N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ №13»)

1.2. Адрес объекта: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Фактическая площадь земельного участка: 14793 м²
- Футбольное поле: 10625 м²
- Спортивная площадка: 882 м²
- Волейбольная площадка асфальтированная: 2618 м²
- ФОК: 1256 м²

1.4. Год постройки объекта 2021 г.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022 – 2025 годы.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ №13»)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление

2.4. Форма собственности (муниципальная): муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- 344082 г. Ростов-на-Дону, Братский 5/6, т. +7 (863) 285-06-24

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Физическая культура и спорт

3.2 Виды оказываемых услуг: Спортивная подготовка

3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 500 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы № 3а, 35, 40, 42, 50, 93, 163;

Маршрутное такси № 91, 113.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ «СШ № 13» указан в Приложении 3.

4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

4.1.4 время движения (пешком) 6 мин

4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* – Нет

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - Не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет пандусов, съездов, поручней).

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У) ДЧ-И (С)	-	6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	-	8-13,18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	-	14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	-	4,5,16,17
6	Система информации и связи	ДП-И (К,О,Г,У) ДЧ-И (С)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Физическая доступность на объект:

Вход и зона целевого посещения – с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на кресле-коляске – доступно полностью всем.

с нарушениями зрения – временно не доступно.

После адаптации объекта МБУ «СШ № 13» будет полностью доступным для всех категорий инвалидности объектом, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих любой вид инвалидности и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как полностью доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений, их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБУ «СШ № 13» использован вариант «А» - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании. При этом предусматривается устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа мест обслуживания.

Так по варианту «А» обустраиваются все структурно-функциональные зоны: участок (территория, прилегающая к зданию); вход в здание; пути движения внутри здания; зона целевого назначения (оказания услуг); санитарно-гигиенические помещения и средства информации на объекте.

6. Управленческое решение (проект)

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ в рамках исполнения: 2022-2025 годы в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда 2011-2025 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

6.4. Для принятия решения **требуется, не требуется** (нужное подчеркнуть):

6.4.1. Согласование на Комиссии (рабочей группы):
по созданию условий доступности на объекте МБУ «СПИ № 13» в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2025 годы

(наименование Комиссии (рабочей группы))

6.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется, не затрагиваются несущие конструкции

6.4.6. Другое

6.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - **информация не размещалась**

7. Особые отметки

Поэтажный план объекта на 1 листах

Директор МБЧ, СК и ИЗ^н Н.В. Смирнов

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Зав. группой А. Бочаров

(Должность, Ф.И.О.)

Р. н. ж. ж. ж.

Д. Кошкин.

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов

Председатель РОО ООО ВОО

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте

заведующий станцией Холмского С. А.

(Должность, Ф.И.О.)

критический

Мухомов В. В.

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «18» 05 2022 г. комиссией по созданию условий доступности на объекте МБУ «СПШ № 13» в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2025 годы.



Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13») по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2.
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1,2	На пути движения МПН применена прозрачная калитка на навесных петлях одностороннего действия согласно п. 5.1.2. СП 59.13330.2020. Ширина калитки имеет более 0,9 м, что соответствует СП 59.13330.2020. Установлена кнопка вызова персонала, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с п. 3.22 и п. 6.1.1 СП 59.13330.2020 в рамках «разумного приспособления»).	К,О,Г,У,С	-	Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	3	Покрытие территории ровное, не создающие вибрацию при движении по нему п. 5.1.11 СП 59.13330.2020.	К,С,О	-	Не требуется
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по работы) <*> к обследования объекта	адаптации (вид пункта 4.1 Акта
		N на плане	N фото		
Территория прилегающая к зданию (участок): Вход на территорию	ДП-В	-	1,2,3	Не требуется	

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

2. Входа (входов) в здание
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2.
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
2.1	Вход в здание	Есть		6,7	1. Вход здания учреждения оборудован доступными для инвалидов и МГН элементами информации об объекте и продублирован шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и п. 5.1.1 СП 59.13330.2020). Установлена пиктограмма на входе в здание символом, указывающим на доступность объекта по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131-2019.	КО,Г,СУ	-	Не требуется
2.2	Лестница (в административное здание)	Есть	-	6	Поручни лестницы выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51261-17 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные», что соответствует п. 6.1.2. СП 59.13330.2020. Лестница продублирована пандусом п. 5.1.14 СП 59.13330.2020. Не выделены края верхней и нижней ступеней лестничного	С	На адаптируемом входе. Выделить края верхней и нижней ступеней маршей лестничных контрастным цветом или фактурой ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению».	Индивидуальные решения с ТСР

2.2	Пандус (наружный)	Есть	-	7	марша 1. Поверхность пандуса выполнена из нескользкого покрытия, выделена контрастным цветом и текстурой относительно прилегающей территории п. 5.1.16 СП 59.13330.2020. 2. Пандус имеет двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам п. 5.1.15. СП 59.13330.2020. ГОСТ Р 51261-17 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные». 3. По продольным краям пандуса установлены бортики п. 5.1.15 СП 59.13330.2020. 4. Пандус, процент уклона, длина, разделительные площадки выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-17 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные».	К	-	Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	6	Входная дверь имеет ширину 0,9 м., что соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020. Отсутствует яркая контрастная маркировка на стеклянных полотнах входных дверей.	К,С	Установить на прозрачных полотнах дверей, на входе, яркую контрастную маркировку в форме круга п. 6.1.6 СП 59.13330.2020.	Индивидуальные решения с ТСП

2.5	Тамбур	Есть	8	Глубина и ширина тамбура, соответствует размерам, указанным в п. 6.1.8 СП 59.13330.2020.	Высота порогов в проемах дверей доступных для МГН не превышают 0,014м п. 6.1.5 СП 59.13330.2020.		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	К	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		N на плане	N фото	
Входы в здание	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)		6, 7, 8	Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2.
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		9,10, 11,12, 13	Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы и оборудованы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, в соответствии с § 6.2. СП 59.13330.2020. «Пути движения в зданиях» Установлена мнемосхема расположения помещений внутри здания п 6.5.2. СП 59.13330.2020	К,О,Г,С,У	-	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть	-	-	Приобретен перекатной пандус, для беспрепятственного доступа инвалида на кресле-коляске через высокие пороги противопожарных дверей.	К	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	-	15	1. Ширина дверных полотен и	К,С	-	Не требуется

				открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров соответствуют требованиям п. 6.2.4. СП 59.13330.2020. 2. Дверные ручки имеют форму, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье, соответствует п. 6.4.3 СП 59.13330.2020. 3. Установлены перед входами во внутренние помещения, информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Они должны быть размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м по п. 6.5.9 СП 59.13330.2020.				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	18	Проектные решения обеспечивают безопасность посетителей, учитывая психофизические возможности инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании, что соответствует п. 6.2.19 СП 59.13330.2020. Место обслуживания и временного нахождения МГН	К,О,Г,С,У	-	Не требуется

						расположено на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода из помещения здания наружу, что соответствует п 6.2.20 СП 59.13330.2020.					
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-					-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):	ДП-В	-	8-13,18	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, Туполева, 2/2.
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповая)	Нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания/ Бассейн	Есть	-	14	Подходы к различному оборудованию и мебели, диаметр зоны для самостоятельного разворота, глубина пространства для маневра перед дверью при открывании от себя, ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью для инвалида на кресле- коляске соответствуют требованиям п. 6.2.2 СП 59.13330.2020.	К,С	-	Не требуется
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант I - зона обслуживания инвалидов: Зальная форма обслуживания	ДЧ-В	-	14	Индивидуальные решения с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант II - места приложения труда	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	-	4,5,16,17	Туалеты, оборудованы для инвалидов и МГН оборудован в соответствии с П 6.3 СП 59.13330.2020: - Доступная кабина в общественной уборной имеет размеры в плане, не менее: 1,65 м, глубина 2,2 м, ширина двери 0,9 м. Установлен в санитарно-бытовой комнате крючок для одежды, костылей и других принадлежностей. Двери открываются наружу. Раковина и унитаз оборудованы стационарными и откидными опорными поручнями, туалет соответствует п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 - Унитаз оборудован кнопочным сливом воды, раковина оборудована механизмом с гидравлическим вертикальным перемещением, в	К,О,С	Установить у дверей санитарно-бытового помещения для посетителей, со стороны ручки информационную табличку помещения, выполненной рельефно-точечным шрифтом (мнемосхема) расположенной на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери п 6.3.6 СП 59.13330.2020. Установить крючок для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить стационарные опорные поручни на раковине п. 6.3.3 СП 59.13330.2020.	Индивидуальные решения с ТСР

					соответствии с п. 6.3.9 СП 59.13330.2020 - Оборудована система тревожной сигнализации п. 6.3.6 СП 59.13330.2020. Установлено зеркало.				
5.2	Душевая/ванная комната	Есть	-	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	-	-	-				-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-				-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната	ДП-В	-	4,5,16, 17	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

6. Системы информации на объекте
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2.
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	-	Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещенные на объекте, предназначенном для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, унифицированы и обеспечивают визуальную, звуковую, радио- и тактильную, информацию и сигнализацию, обеспечивают указание направления движения, идентифицируют место и возможность получения услуги, что соответствует п. 6.5.2 СП 59.13330.2020	К,О,Г,С,У	Установить на прозрачных полотнах дверей, на входе, яркую контрастную маркировку в форме круга п. 6.1.6 СП 59.13330.2020. Выделить края верхней и нижней ступеней и лестничных маршей контрастным желтым цветом или фактурой ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению».	Индивидуальные решения с ТСР
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	и обеспечивают визуальную, звуковую, радио- и тактильную, информацию и сигнализацию, обеспечивают указание направления движения, идентифицируют место и возможность получения услуги, что соответствует п. 6.5.2 СП 59.13330.2020	Г	Приобрести портиативную индукционную систему для усиления звука для слабослышащих п. 8.1.10 СП 59.13330.2020.	Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	Есть	-	-	и обеспечивают визуальную, звуковую, радио- и тактильную, информацию и сигнализацию, обеспечивают указание направления движения, идентифицируют место и возможность получения услуги, что соответствует п. 6.5.2 СП 59.13330.2020	С	Установить у дверей санитарно-бытового помещения для посетителей, со стороны ручки информационную табличку помещения, выполненной рельефно-точечным шрифтом (мнемосхема)	Индивидуальные решения с ТСР

расположенной на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери п 6.3.6 СП 59.13330.2020. На адаптируемом входе. Перед лестничным маршем (сверху и снизу) установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению».	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Визуальные средства	ДП-В	-	-	Индивидуальные решения с ТСР
Акустические средства				
Тактильные средства				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению

Фотофиксация на объекте:

Земельный участок муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ №13») по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2.

Пешеходный путь от остановки к МБУ «СПШ № 13»



А - МБУ «СПШ № 13»

Б - Остановка общественного транспорта

→ - Путь движения

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9





Фото № 10







Фото № 12



Фото № 13



Фото № 14







Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школы №13 г.Ростова-на-Дону"

По адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Туполева, 2/2 (1-й этаж)


Утверждено:
Директор МБУ СШ №13
Смирнов Ю.В.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
ТЕЛЕФОН	ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ РУЧНОЙ	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
ЗВУКОВОЙ ПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ	МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ	МЕСТО СБОРА
ЭЛЕКТРОШОКОВАЯ ПОМОЩЬ	ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
ЭЛЕКТРОШОК	

Действия при аварии	
Сохранять спокойствие!	
1. СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ	- адрес объекта - место возникновения аварии - свою фамилию
2. АВАРИЮ	- предложить развитие аварии - оказать помощь пострадавшим - обозначить место аварии - продублировать включение систем противопожарной автоматики - использовать средства защиты
3. ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ	- эвакуироваться по линиям направления движения - взять с собой пострадавших

Действия при пожаре	
Сохранять спокойствие!	
1. СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ	- адрес объекта - место возникновения пожара - свою фамилию
2. ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ	- задействовать систему оповещения - эвакуироваться по линиям направления движения - взять с собой пострадавших
3. ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА	- использовать средства противопожарной защиты - обесточить помещение - продублировать включение систем противопожарной автоматики

ООО "ТюксТрекс" лицензия №5-Б/00080 от 14 мая 2012г., 8 (863) 237-16-83, 237-16-82, 273-49-40



О ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ 01, 101
С ИСХОДЯЩЕГО 112

МЕСТО СБОРА ЛЮДЕЙ
НА РАССТОЯНИИ 50 М
ОТ ЗДАНИЯ

СПОСОБ
ОПОВЕЩЕНИЯ
ЗВУКОВОЙ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О ПОЖАРЕ:
НЕМЕДЛЕННО
ПОКИНЬТЕ ЗДАНИЕ!

ООО "Стандарт-Комплект", 2022, 200-25-1440 ГОСТ 344-28-2018, 1

04.05.2015/015515

Муниципальный центр

2019

—СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;


—ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования»;

– СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция
НиП 2.01.07-85*»;

—СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»;
—СП 52.13330.2016 «Светотехника».

СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

«Планировка помещений модульного здания»



FROM HQ GINN 0.000

[illegible]

2019

304 Goodwin, D. H. 1973

1

100

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

В списке прошито, пронумеровано и скреплено

печатью

49 л.

Директор МБУ ДО «СП № 13»

Ю. В. Смирнов

« » _____ 2024 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

PROBING THE REACTION

Figure 1

Державний Бюджетний заклад

1998

724807



015813/015515

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100

0206