

Паспорт доступности

**Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону»
По адресу: 344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. 26-го июня, 103а/15**

2022 год



Утверждаю

Директор МБУ «СПШ № 13»

Ю.В. Смирнов

2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)

1.2. Адрес объекта:

344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Фактическая площадь земельного участка: 8536,0 м²
- Застроенная площадь земельного участка: 3600,1 м²
- Многофункциональная спортивная площадка: 1509 м²
- Замошенная: 4935,9 м²

1.4. Год постройки здания 2011 г.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022 – 2025 годы.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):

оперативное управление

2.4. Форма собственности (муниципальная):

муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

Муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- 344082 г. Ростов-на-Дону, Братский 5/6, т. +7 (863) 285-06-24

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Физическая культура и спорт

3.2 Виды оказываемых услуг:

Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам

3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.)

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

500 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Нет

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт: автобусы № 3а, 35, 40; маршрутное такси № 163 – до остановки «Школа № 44», далее по зебре перейти дорогу по направлению ул. Брестской, с левой стороны находится МБУ «СШ № 13»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –
не предусмотрено.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ «СШ № 13» указан в Приложении 3.

4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

4.1.4 время движения (пешком) 2 мин

4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – Нет

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - Не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет пандусов, съездов, поручней)

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность на объект:

Вход и зона целевого посещения – с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на кресле-коляске – доступно полностью всем. с нарушениями зрения – временно не доступно.

После адаптации объекта МБУ «СШ № 13» будет полностью доступным для всех категорий инвалидности объектом, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих любой вид инвалидности и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как полностью доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений, их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБУ «СШ № 13» использован вариант «А» - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании. При этом предусматривается устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа мест обслуживания.

Так по варианту «А» обустраиваются все структурно-функциональные зоны: участок (территория, прилегающая к зданию); вход в здание; пути движения внутри здания; зона целевого назначения (оказания услуг); санитарно-гигиенические помещения и средства информации на объекте.

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового	Нет

	языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	иные	

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1. Территория, прилегающая к зданию МБУ ДО «СШ № 13» г. Ростов-на-Дону, ул. 26 Июня, д. 103а/15		
Вход (входы) на территорию		
1	Оборудовать доступными для МГН элементами информации вход на территорию объекта	2026-2027
2	Контрастно выделить входную калитку	2024-2025
3	Рекомендуется переустановить кнопку вызова помощи на калитке доступной для инвалидов и МГН на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери	2024-2025
Автостоянка и парковка		
4	Обратиться в уполномоченные органы с вопросом организации парковочного места для инвалидов на прилегающей дороге	2024-2025
2. Вход (входы) в здание		
Лестница (наружная)		
5	Обустроить завершающие горизонтальные части поручня минимум на (300 +/- 30) мм	2025-2026
6	Соединить завершающие части верхнего и нижнего поручня между собой	2025-2026
Пандус (наружный)		
7	Обустроить завершающие горизонтальные части поручня пандуса выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса на 300± 30 мм	2025-2026

8	Соединить завершающие части верхнего и нижнего поручня между собой	2025-2026
Дверь (входная)		
9	Обеспечить контрастность дверного полотна	2024-2025
10	Обеспечить контрастность дверной ручки	2024-2025
11	Устройство контрастной маркировки стеклянного полотна входной двери на высоте 0,9-1 м	2024-2025
3. Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации		
Дверь		
12	Контрастно выделить дверную ручку по отношению к дверному полотну	2024-2025
13	Устройство контрастной маркировки стеклянного полотна на высоте 0,9-1 м	2024-2025
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		
Кабинетная форма обслуживания		
14	Переустановить тактильно-информационную табличку на ближайшей соседней к этим дверям стене таким образом, чтобы за пределами радиуса открывания двери на 45° на полу обеспечивалось свободное пространство размером не менее 0,6 х 0,6 м, центр которого приходился бы на центр блока тактильных знаков информационного носителя	2024-2025
Помещения временного пребывания (бассейн)		
15	При проведении капитального ремонта или реконструкции здания обеспечить ширину обходной дорожки не менее 2 м согласно требованиям п. 8.5.10 СП 59.13330.2020	2026-2027
16	Выделить край бассейна контрастно по отношению к обходной дорожке согласно требованиям п. 8.5.10 СП 59.13330.2020	2026-2027
17	При проведении капитального ремонта вдоль стен зала и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых установить поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с	2026-2027

	бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола	
18	Установить специальные тактильные полосы для информации и ориентации на обходных дорожках согласно требованиям п. 8.5.8 СП 59.13330.2020	2026-2027
19	После проведения адаптации помещения бассейна установить подъемное устройство для безопасного спуска в воду и подъема из воды инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующих в передвижении кресло коляску	2026-2027
Раздевалка		
20	Установить тактильно-информационную табличку кабинета на высоте 1,2 – 1,6 м со стороны дверной ручки	2026-2027
21	Обеспечить контрастность дверной ручки по отношению к дверному полотну	2026-2027
22	При проведении капитального ремонта оборудовать раздевальную согласно требованиям п. 8.5.11 СП 59.13330.2020	2026-2027
23	При проведении адаптации раздевальных обеспечить и предусмотреть соответствующие площади согласно требованиям п. 8.5.12 СП 59.13330.2020	2026-2027
5. Санитарно-гигиенические помещения		
Туалетная комната		
24	Установить информационную табличку, выполненную рельефно-графическим или рельефно-точечным шрифтом, со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м	2024-2025
25	Обеспечить контрастность дверной ручки	2024-2025
26	Расположить вызывное устройство на высоте 0,6 - 0,8 м, шнурок красного цвета расположить вблизи пола на уровне 0,2-0,4 м	2024-2025
Душевая/ванная комната		
27	Оборудовать душевую кабину настенными поручня и складным сиденьем	2026-2027

28	При проведении капитального ремонта рассмотреть вопрос об устройстве душевой кабины для инвалидов и МГН размерами не менее 1,8 х 1,8 м согласно п. 6.3.7 СП 59.13330.2020	2026-2027
----	---	-----------

7.1. Период проведения работ – 2024-2027 годы в рамках исполнения Государственной программы Доступная среда

(указывается наименование документа: программы, плана)

7.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

7.3. Для принятия решения требуется, не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - **заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.**

7.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности муниципального образования город Ростов-на-Дону –

(наименование сайта, портала)

8. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от «18» 05 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «18» 05 2022 г.
3. Решения Комиссии (рабочей группы) по созданию условий доступности на объекте МБУ ДО «СП № 13» в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2025 годы от «18» 05 2022 г.
4. План мероприятий для обеспечения доступности объекта для людей с инвалидностью и других МГН от 2024 г.



Директор МБУ «СШ № 13»
Ю.В. Смирнов
2022г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
№ 1
(Приложение к паспорту доступности МБУ «СШ № 13»)

1. Общие сведения об объекте

1.3. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СШ № 13»)

1.4. Адрес объекта:

344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Фактическая площадь земельного участка: 8536,0 м²
- Застроенная площадь земельного участка: 3600,1 м²
- Многофункциональная спортивная площадка: 1509 м²
- Замошенная: 4935,9 м²

1.4. Год постройки здания 2011 г.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022-2025 годы.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СШ № 13»)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):

оперативное управление

2.4. Форма собственности (муниципальная):

муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- 344082 г. Ростов-на-Дону, Братский 5/6, т. +7 (863) 285-06-24

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Физическая культура и спорт

3.2 Виды оказываемых услуг:

Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам

3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.)

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

500 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Нет

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт: автобусы № 3а, 35, 40; маршрутное такси № 163 – до остановки «Школа № 44», далее по зебре перейти дорогу по направлению ул. Брестской, с левой стороны находится МБУ «СШ № 13»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –
не предусмотрено.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ «СШ № 13» указан в Приложении 3.

4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

4.1.4 время движения (пешком) 2 мин

4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – Нет

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - Не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет (нет пандусов, съездов, поручней)

4.2 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2020

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

5. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Приложение №2

Директор МБУ «СШ № 13»

Ю.В. Смирнов

2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
(к паспорту доступности объекта МБУ «СШ № 13»)
N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СШ № 13»)

1.2. Адрес объекта:

344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Фактическая площадь земельного участка: 8536,0 м²
- Застроенная площадь земельного участка: 3600,1 м²
- Многофункциональная спортивная площадка: 1509 м²
- Не застроенная площадь:
- Замошенная: 4935,9 м²

1.4. Год постройки здания 2011 г.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022 – 2025 годы.

**2. Характеристика деятельности
организации на объекте**

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СШ № 13»)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):

оперативное управление

2.4. Форма собственности (муниципальная):

муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- 344082 г. Ростов-на-Дону, Братский 5/6, т. +7 (863) 285-06-24

3. Состояние доступности объекта

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Физическая культура и спорт

3.2 Виды оказываемых услуг:

Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам

3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.)

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

500 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Нет

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт: автобусы № 3а, 35, 40; маршрутное такси № 163 – до остановки «Школа № 44», далее по зебре перейти дорогу по направлению ул. Брестской, с левой стороны находится МБУ «СШ № 13»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –
не предусмотрено.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ «СШ № 13» указан в Приложении 3.

4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

4.1.4 время движения (пешком) 2 мин

4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* – Нет

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - Не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет пандусов, съездов, поручней)

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	30,31,32
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	и	1,2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	1,16,45,2 3,24,25,3 4,32,33,3 5,18,20,1 2,13,3	4,15,19,20
4	Зона целевого	ДЧ-В	45,35,3	13,14,16,

	назначения здания (целевого посещения объекта)			17,18,21, 22,23,33, 34
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДП-В	12,13,25, 33	7,9,10,11, 29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Физическая доступность на объект:

Вход и зона целевого посещения – с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на кресле-коляске – доступно полностью всем.
с нарушениями зрения – временно не доступно.

После адаптации объекта МБУ «СШ № 13» будет полностью доступным для всех категорий инвалидности объектом, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих любой вид инвалидности и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как полностью доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений, их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБУ «СШ № 13» использован вариант «А» - доступность

для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании. При этом предусматривается устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа мест обслуживания.

Так по варианту «А» обустраиваются все структурно-функциональные зоны: участок (территория, прилегающая к зданию); вход в здание; пути движения внутри здания; зона целевого назначения (оказания услуг); санитарно-гигиенические помещения и средства информации на объекте.

6. Управленческое решение (проект)

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Не нуждается</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Не нуждается</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Не нуждается</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Не нуждается</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	<i>Не нуждается</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Не нуждается</i>

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ – 2022-2025 годы в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

6.4. Для принятия решения **требуется, не требуется** (нужное подчеркнуть):

6.4.1. Согласование на Комиссии (рабочей группы):

по созданию условий доступности на объекте МБУ «СП № 13» в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

(наименование Комиссии (рабочей группы))

6.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется, не затрагиваются несущие конструкции

6.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

6.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

6.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

6.4.6. Другое

6.7. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

7. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования по зонам на 18 листах

Фотофиксация объекта на 22 листах

Позатажный план объекта на листах

Руководитель
рабочей группы

Р. Маркоров

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Зам. дир. по ХР

Р. Маркоров

(Должность, Ф.И.О.)

Р. Маркоров

Д. Калинин

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов

Председатель РОО ВОС Ягодова Ю.Ю.

представители организации, расположенной на объекте

заведующий спортзалом

Насорова С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

юрист

Михайлов Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Хасорова

(подпись)

(подпись)



Управленческое решение согласовано « 18 » 05 2022 г. комиссией по созданию условий доступности на объекте МБУ «СШ № 13» в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

(название)

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	и		На пути движения МГН применена прозрачная калитка на навесных петлях одностороннего действия согласно п. 5.1.2. СП 59.13330.2020. Ширина калитки имеет более 0,9 м, что соответствует СП 59.13330.2020.	К,О,Г,У,С	-	Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	30,31, 32	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов и лестниц выполнены из твердых материалов, ровные, не создающие вибрацию при движении по нему п. 5.1.11 СП 59.13330.2020.	К,С,О	-	Не требуется
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автомобильная и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по работам) <*> к обследованию объекта	ввод в эксплуатацию (вид Акта
		N на плане	N фото		
Территория прилегающая к зданию (участок):					
Вход на территорию Автопарковка и парковка	ДП-В	и	-	Не требуется	

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

2. Входа (входов) в здание
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15.
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
2.1	Вход в здание	Есть	и	1	1. Вход здание учреждения оборудован доступными для инвалидов и МПН элементами информации об объекте и продублирован шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и п. 5.1.1 СП 59.13330.2020). 2. Установлена кнопка вызова персонала, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с п. 3.22 и п. 6.1.1 СП 59.13330.2020 в рамках «разумного приспособления»). Установлены пиктограммы на входе в здание и на кнопке вызова персонала символами, указывающими на их доступность по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131-2019.	К,О,Г,С,У	-	Не требуется
2.2	Лестница (в административное здание)	Есть	и	2	1. Проступи краевых ступеней лестничного марша выделены контрастом, что соответствует п. 5.1.12 СП 59.13330.2020. 2. Поручни лестницы выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51261-17 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные», что соответствует п. 6.1.2. СП 59.13330.2020. 3. Лестница продублирована пандусом п. 5.1.14 СП 59.13330.2020.	С,О	-	Не требуется

2.2	Пандус (наружный)				4. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения размещены в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020. 5. Все ступени лестницы одинаковы по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подьема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. п. 5.1.12 СП 59.13330.2020			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	и	3	1. Поверхность пандуса выполнена из нескользкого покрытия, выделена контрастным цветом и текстурой относительно прилегающей территории п. 5.1.16 СП 59.13330.2020. 2. Пандус имеет двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам п. 5.1.15. СП 59.13330.2020. ГОСТ Р 51261-17 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные». 3. По продольным краям пандуса установлены бортики п. 5.1.15 СП 59.13330.2020. 4. Пандус, процент уклона, длина, разделительные площадки выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-17 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные».	К	-	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	Есть	и	1	1. Входная дверь имеет ширину 0,9 м., что соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020. 2. Входная дверь легко опознаваема и имеет знак, указывающий на их	К	-	Не требуется
					К, О, Г, С, У		-	Не требуется

2.5	Гамбур	Есть	1	4	доступность, п. 6.1.7 СП 59.13330.2020. 3. Высота порогов в проемах дверей доступных для МПН не превышает 0,014м п. 6.1.5 СП 59.13330.2020.		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	Глубина и ширина тамбура, соответствует размерам, указанным в п. 6.1.8 СП 59.13330.2020.	К	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекту
		N на плане	N фото	
Входы в здание	ДП-В	и	1	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15.
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото		Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	1,16	15,19, 20	К,О,Г,С,У	-	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	-	-	-	-	Не требуется
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть	-	12	К	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	-	-	К	-	Не требуется

открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров соответствуют требованиям п. 6.2.4. СП 59.13330.2020. 2. Дверные ручки имеют форму, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье, соответствует п. 6.4.3 СП 59.13330.2020. 3. Установлены перед входами во внутренние помещения, информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Они должны быть размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м по п. 6.5.9 СП 59.13330.2020.					К,О,Г,С,У Не требуется
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	46,5,6, 36	-	Проектные решения обеспечивают безопасность посетителей, учитывая психофизические возможности инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании, что соответствует п. 6.2.19 СП 59.13330.2020. Место обслуживания и временного нахождения МГН	

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповая)	Нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания/ Бассейн	Есть	3,45, 35	13,14, 16,17, 18,21, 22,23	Подходы к различному оборудованию и мебели, диаметр зоны для самостоятельного разворота, глубина пространства для маневра перед дверью при открытии от себя, ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью для инвалидов на кресле- коляске соответствуют требованиям п. 6.2.2 СП 59.13330.2020. Имеется приспособление для спуска в бассейн МГН, передвигающегося на кресле-коляске. Бассейн полностью не приспособлен для МГН. Не на всех дверях	К,С	1. Для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переоборудования и душевых устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола 8.5.8 СП 59.13330.2020. 2. На основных маршрутах движения и обходных дорожках специализированного бассейна предусмотреть специальные тактильные полосы для информации и	Индивидуальные решения с ТСР

помещений установлены таблички с названием помещения дублированные шрифтом Брайля. Тренажерный зал обеспечен тренажерами для инвалидов на кресле-коляске.	ориентации п. 8.5.8 СП 59.13330.2020. 3. Край ванны бассейна по всему периметру выделить полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки п. 8.5.10 СП 59.13330.2020. 4. В помещениях раздевалных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов предусмотреть: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками; - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов; - скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной
---	---

							из стен установку скамьи размерами не менее 0,6x0,8 м, п. 8.5.11 СП 59.13330.2020.	
							Установить перед входами во внутренние помещения, информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Они должны быть размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м по п. 6.5.9 СП 59.13330.2020.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант I - зона обслуживания инвалидов: Зальная форма обслуживания	ДЧ-В	3,45,35	13,14,16,17, 18,21,22,23	Индивидуальные решения с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант II - места приложения труда	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СП № 13»)
5. Санитарно-гигиенических помещений
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15.
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	12,13	7,9,10, 11	Туалеты, оборудованы для инвалидов и МПН оборудован в соответствии с П 6.3 СП 59.13330.2020: - Доступная кабина в общественной уборной имеет размеры в плане, не менее: 1,65 м, глубина 2,2 м, ширина двери 0,9 м. Установлен в санитарно-бытовой комнате крючок для одежды, костылей и других принадлежностей. Двери открываются наружу. Раковина и унитаз оборудованы стационарными и откидными опорными поручнями, туалет соответствует п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 - Унитаз оборудован кнопочным сливом воды, раковина оборудована механизмом с гидравлическим вертикальным перемещением, в соответствии с п. 6.3.9 СП 59.13330.2020 - Оборудована информационной табличкой помещения (выполненные рельефно- графическим и рельефно-точечным способом) и системой тревожной сигнализации п. 6.3.6 СП 59.13330.2020. Установлено регулируемое зеркало.			Не требуется
5.2	Душевая/ванная	Есть	25,33	29	-	-		

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону» (МБУ «СПШ № 13»)
 6. Системы информации на объекте
 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15
 (Наименование объекта, адрес)


N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	1,4	Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещенные на объекте, предназначенном для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, унифицированы и обеспечивают визуальную, радио- и тактильную, информационную, сигнализацию, обеспечивают указание направления движения, идентифицируют место и возможность получения услуги, что соответствует п. 6.5.2 СП 59.13330.2020	К,О,Г,С,У	-	Не требуется
6.2	Акустические средства	Есть	-	-		Г	Приобрести портативную индукционную систему для усиления звука для слабослышащих п. 8.1.10 СП 59.13330.2020.	Индивидуальные решения с ТСП
6.3	Тактильные средства	Есть	-	1,2,5,6,8		С	Для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых установить горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола 8.5.8 СП 59.13330.2020. На основных маршрутах движения и обходных	Индивидуальные решения с ТСП

[illegible]

Фотофиксация на объекте:

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону»
(МБУ «СПШ № 13») по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103а/15.

Пешеходный путь от остановки к МБУ «СПШ № 13»



А - МБУ «СПШ № 13»

Б - Остановка общественного транспорта

Путь движения

Фото № 1



Фото № 2




Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10




Фото № 11




Фото № 12



Фото № 13




Фото № 14




Фото № 15




Фото № 16



Фото № 17



Φοτο Νο 18



Φοτο Νο 19



Φοτο Νο 20



Фото № 21



Фото № 22



Фото № 23



Фото № 24



Фото № 25



Фото № 26



Фото № 27



Фото № 28



Фото № 29



Фото № 30



Фото № 31



Фото № 32





Фото № 33



Фото № 34





Копия черт. *Минин* Киреева И.В. 20.11.10

Проект № 25

Инвентарный № 4

Для справок и технических документов

Босорина

В шлыве пропшито, пронумеровано и скреплено

печатью 62 л.

Директор МБУ ДО «СШ № 13»

И. В. Смирнов

« » 2024 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Наименуемое удостоверение выдано **Косенко**
Денису Владимировичу

в том, что он(а) с **15 ноября 2019** по **26 ноября 2019**
прошел(а) обучение в (на) **Общество с ограниченной**
ответственностью «Специальный Профессиональный
образовательный центр»
по **курсу: «Проекты мероприятий по обеспечению доступа**
маломобильных групп населения»

в объеме **72 часов**
(срок освоения курса)




(Подпись Д. К.)

Директор (инициалы)
Директор

Регистрационный номер **015515/015515**

Город **Санкт-Петербург** **2019** год

Удостоверение является документом
основанного образца